

CENSIMENTO GUARINI
Legge Regionale 14 marzo 1995 n° 35
Individuazione, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali architettonici
nell'ambito comunale

COMUNE DI ALBUGNANO (AT)



FINANZIAMENTO 2000
Redazione schede arch. Silvia Valmaggi

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici
INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale,

storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano

Numero scheda R0298751

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO

Provincia AT

Frazione

Località

UBICAZIONE

Indirizzo Via Regina Margherita, 1

Foglio catastale 5

Data foglio 1976

Particelle 101

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Casa

Denominazione

Locale

Classe EDIFICI RESIDENZIALI

Tipologia Casa

Qualificazione A loggiato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Centro storico
Collina

CRONOLOGIA

Datazione XVIII sec.

Motivazione 1) Tradizione orale

Trasformazioni principali

1) lavori di manutenzione ordinaria 2) manutenzione degli intonaci di finitura

Datazione

1) 2)

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Cascina a manica doppia di tre piani fuori terra, in muratura di laterizio intonacata, con copertura a capanna con manto in coppi su orditura lignea. Il fronte principale, verso corte presenta un doppio ordine di archi a sesto ribassato, al secondo e al terzo livello. Gli archi hanno luce non costante. La manica è perpendicolare all'asse stradale.

COPERTURE

Genere A tetto

Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Problemi di umidità di risalita, con formazione di macchie ed efflorescenze saline, specie nei prospetti meno esposti all'irraggiamento solare. Il fenomeno appare accentuato, nel fronte prospiciente la strada, dove si rileva la presenza di intonaco di impasto cementizio. Sul prospetto principale si osservano invece fenomeni di dilavamento delle superfici e percolamento al di sotto degli aggetti (modanature e cornici marcapiano).

UTILIZZAZIONI

Uso originale abitazione con rustici annessi

Uso attuale abitazione con rustici annessi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata

1) prospetto su strada 2) prospetto principale 3) arcate

1) 15a 2) 13a 3) 14a

OSSERVAZIONI

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda

Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica

Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At

Scheda R0298751

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni generali. Si riscontrano minimi problemi di umidità di risalita nella zona basamentale dell'edificio. Macchie e fenomeni di percolamento sono riscontrabili in corrispondenza della soletta del balcone.

UTILIZZAZIONI

Uso originale abitazione
Uso attuale abitazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

- 1) allegata 2) allegata 3) allegata
- 1) prospetto su strada 2) balcone 3) portone di ingresso
- 1) 16a 2) 18a 3) 17a


OSSERVAZIONI

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298752

Manica angolare di due piani fuori terra, in muratura di laterizio intonacata, con copertura a padiglione con manto in coppi su orditura lignea. I prospetti su via presentano un limitato numero di aperture, che sono delimitate da cornici in intonaco. Il portone di ingresso è inserito in una struttura in laterizio a vista costituita da lesene laterali e da elemento di coronamento aggettante realizzato con cotti confromati.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Evidenti fenomeni di risalita capillare di umidità si osservano sui prospetti esterni dell'edificio con sviluppo sino ad un'altezza di 1.50 metri. In tale area si osservano situazioni di distacco dell'intonaco, perdita del film pittorico di finitura, formazione di efflorescenze saline e attacchi di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prospetto principale dell'altana presenta analoghe condizioni di conservazione.

UTILIZZAZIONI

Uso originale abitazione con rustici annessi
Uso attuale abitazione con rustici annessi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata
1) prospetto principale 2) portale di ingresso 3) altana
1) 19a 2) 21a 3) 22a

OSSERVAZIONI

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda

Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica

Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298753

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Evidenti fenomeni di risalita capillare di umidità si osservano sui prospetti esterni dell'edificio con sviluppo sino ad un'altezza di 1.50 metri, come nell'edificio analizzato nella precedente scheda. La presenza di umidità si riscontra in tutte le abitazioni del centro storico dell'abitato di Albugnano. Si osservano situazioni di distacco dell'intonaco, perdita del film pittorico di finitura, formazione di efflorescenze saline e attacchi di microorganismi autotrofi ed eterotrofi. Tutte le superfici sono inoltre interessate dalla presenza di depositi superficiali di sporco e pulviscolo atmosferico.

UTILIZZAZIONI

Uso originale abitazione con rustici annessi
Uso attuale abitazione con rustici annessi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata

1) prospetto 2) prospetto principale 3) comignoli 4) particolare di facciata

1) 24a 2) 23a 3) 1 4)

OSSERVAZIONI

In corrispondenza del canale di gronda si osserva il caratteristico "lamberchino" in legno.

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda

Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica

Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298754, allegato R0298755

OGGETTO DEL CENSIMENTO **Comignoli**

I CARATTERI TIPOLOGICI COSTRUTTIVI E DECORATIVI DEGLI EDIFICI

Numero Scheda R0298755
Tipo Scheda A
Classe ELEMENTI DI FINITURA ESTERNI
Tipologia Comignolo
Qualificazione

CRONOLOGIA

Datazione XX sec.
Motivazione
Trasformazioni principali
Datazione

DATI TECNICI

Materiali e Tecnica Cotto
Eventuali indicazioni sulla tecnica
Elementi in cotto lavorati in stampo

UTILIZZAZIONI

Uso originale Comignolo
Uso attuale Comignolo

DATI ANALITICI

Descrizione essenziale dell'oggetto
Comignoli di diverso disegno realizzati in stampi e posti in opera prefabbricati.
Iscrizioni (trascrizione)
Stemmi, emblemi, marchi (descrizione)

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

Osservazioni sullo stato di conservazione

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi

Qualifica
Architetto

Ruolo
Referente

Data di compilazione
2004

hanno soletta in calcestruzzo armato, sorretta da mensole, e ringhiera in ferro. Anche le aperture di questo edificio sono delimitate da cornici in intonaco a finitura liscia.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni generali di conservazione. Si osservano degradi dovuti a depositi superficiali di sporco e pulviscolo atmosferico, accentuati dalla presenza di intonaco a finitura grezza. I montanti in calcestruzzo armato del portale presentano invece consistenti attacchi biotici, con formazioni di macchie e parziali disgregazioni materiche.

UTILIZZAZIONI

Uso originale abitazione con rustici annessi
Uso attuale abitazione con rustici annessi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata

1) portone di ingresso 2) fronte su corte 3) balcone

1) 3 2) 2 3) 4

OSSERVAZIONI

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda

Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica

Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298756

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298757

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località

UBICAZIONE

Indirizzo Via dei Fossati prospiciente a Via dei Forti
Foglio catastale 5
Data foglio 1976
Particelle 73

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Cascina
Denominazione
Locale
Classe EDIFICI RURALI
Tipologia Cascina
Qualificazione Lineare

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Centro storico
Collina

CRONOLOGIA

Datazione XVIII sec.
Motivazione 1) Analisi dell'edificio
Trasformazioni principali
Datazione

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manica parallela all'asse stradale, di due piani fuori terra, in muratura di laterizio portante, intonacata, con copertura a padiglione con manto in coppi su orditura lignea. Di particolare rilievo risulta essere il portale di ingresso alla corte, ora tamponato, realizzato con elementi in laterizio a definire le lesene, l'apertura a sesto ribassato e il coronamento, al di sopra del quale è posta una seconda apertura, sempre tamponata, a tutto sesto.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Problemi di umidità di risalita di entità minore rispetto a quelli riscontrati negli edifici precedentemente analizzati. Si osservano decoesioni nello strato della pellicola pittorica che presenta anche porzioni parzialmente distaccate.

UTILIZZAZIONI

Uso originale abitazione con rustici annessi
Uso attuale abitazione con rustici annessi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata
1) portale di ingresso 2) apertura 3) prospetto
1) 12 2) 14 3) 13

OSSERVAZIONI

Si osserva inoltre l'apertura al secondo livello con serramento originario in legno ripartito orizzontalmente in quattro quadrotti. Particolarmente raffinato è il dimensionamento dei traversi.

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda

Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica

Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298757

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni generali di conservazione. Si osservano depositi superficiali di sporco e pulviscolo atmosferico nelle porzioni intonacate. Al di sotto degli aggetti si riscontrano anche situazioni di percolamento con conseguenti formazioni di macchie e colature. Elemento di degrado è costituito dalla presenza di gronde e pluviali posti in posizione non pertinente.

UTILIZZAZIONI

Uso originale rustico annesso ad abitazione
Uso attuale rustico annesso ad abitazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata

1) prospetto principale 2) prospetto su strada 3) tessitura muraria 4) fronte su corte

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

OSSERVAZIONI

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica

Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298758

dell'intonaco definisce un finto bugnato sino al primo livello. Il secondo piano è caratterizzato dalla presenza di una cornice dentelli che percorre l'intero perimetro della facciata.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni generali di conservazione, con presenza di depositi superficiali diffusi. Di particolare interesse è la finitura superficiale del prospetto su via, che ha mantenuto nel tempo la caratteristica assenza di pittura murale.

UTILIZZAZIONI

Uso originale abitazione
Uso attuale abitazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata
1) prospetto su via 2) secondo livello 3) piano terreno
1) 5 2) 7+ 3) 6

OSSERVAZIONI

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298759

presenza di un doppio ordine di arcate a tutto sesto. Di particolare interesse è anche l'altana posta sull'asse centrale della manica.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Ottimo

Note sullo stato di conservazione

Problemi di umidità di risalita non di particolare rilievo, dilavamento dei prospetti, situazioni di disgregazione della malta di allettamento tra gli elementi in laterizio localizzate e non di particolare entità, depositi superficiali di sporco e particolato atmosferico.

UTILIZZAZIONI

Uso originale abitazione con rustici annessi
Uso attuale abitazione con rustici annessi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata

1) vista generale 2) altana 3) propetto posteriore 4) portali

1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda 1) A

Motivazioni 1) edificio di particolare valore architettonico

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica

Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298760

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Ottimo

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni generali di conservazione con fenomeni di degrado essenzialmente legati al dilavamento delle superfici intonacate (sfondati), con conseguente alterazione della cromia pittorica.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata
1) retro 2) fronte 3) coronamento 4) basamento
1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI


Fu fatto erigere da Eugenio Bauchiero per il ritorno del figlio Arturo dalla guerra del 1940-45
(fonte Ermanno
Marchisio)

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298761

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A piramide

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni di conservazione. Si osserva la presenza di macchie nella zona di coronamento del manufatto.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata
1) fronte 2) coronamento 3) inserimento ambientale
1) 2) 3)

OSSERVAZIONI

Ermanno Marchisio scrive che il pilone fu edificato negli anni cinquanta del Novecento sul sito della demolita chiesa di San Sebastiano.

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298762

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni generali, con problemi circoscritti di umidità di risalita e formazioni di depositi superficiali di sporco, terra e pulviscolo atmosferico.

UTILIZZAZIONI

Usò originale uso votivo
Usò attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata
1) vista generale 2) fronte 3) coronamento 4) prospetto laterale
1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI


La tessitura muraria (alternanza di mattoni posati di testa) farebbe ipotizzare che la costruzione del manufatto potesse risalire al XIX sec. Nello scritto di Ermanno Marchisio è riportata l'indicazione che presumibilmente il pilone appartenesse a Vezzolano.

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298763

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298764

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località

UBICAZIONE

Indirizzo Strada per Schierano, all'incrocio con la strada Vallana
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo
Denominazione Pilone di Santa Lucia
Locale
Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
Collina

CRONOLOGIA

Datazione 1959
Motivazione
Trasformazioni principali
Datazione

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manufatto in calcestruzzo armato posto sulla strada per Schierano all'incrocio con la strada per Vallana, costituito da un basamento a blocco con finitura liscia, da un corpo centrale con nicchia con apertura a tutto sesto delimitata lateralmente da due colonne con capitello in stile simil corinzio e con copertura a capanna in calcestruzzo armato.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Depositi superficiali diffusi, degrado del calcestruzzo con localizzate cadute del materiale.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata

1) prospetto principale 2) coronamento 3) basamento 4) inserimento ambientale

1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI


Le origini del manufatto sono incerte. L'attuale è stato costruito nel 1959 a poca distanza dall'originario, andato in rovina. "Su iniziativa di don Paolo Motta, i nomi degli offerenti sono stati scritti su di una pergamena introdotta poi in una bottiglia sigillata con ceramica e murata nel basamento del pilone stesso" (Ermanno Marchisio, p. 11).

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298764

neogotico. Il corpo principale ha per coronamento un elemento a piramide con lati e copertura ad andamento sinusoidale con nicchia centrale.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A padiglione

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Ottimo

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni generali di conservazione con fenomeni di degrado dovuti a depositi superficiali diffusi, degrado del calcestruzzo con situazioni localizzate di cadute di materiale, presenza di macchie in corrispondenza degli elementi in ferro arrugginiti, erosione della malta di allettamento tra gli elementi in laterizio.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata
1) vista generale 2) copertura 3) particolare 4) inserimento ambientale
1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI


Fu fatto erigere nel 1951 da Teodora Gibello Valletti, per deporre all'interno del pilone, in una nicchia murata, la divisa e le insegne del figlio deceduto giovane e promettente ufficiale di cavalleria. (Ermanno Ferrero, p. 12).

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298765

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298766

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località Vedovello

UBICAZIONE

Indirizzo Strada per Schierano
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo
Denominazione Pilone di San Secondo
Locale
Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
Collina

CRONOLOGIA

Datazione 1913
Motivazione 1) Tradizione orale 2) Documenti
Trasformazioni principali
1) lavori di manutenzione dei prospetti 2) ridipintura del dipinto
Datazione
1) 2)

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Di particolare pregio, il pilone di San Secondo, posto sulla strada per Schierano, presenta disegno particolarmente accurato con evidenti richiami al gusto neoclassico. Il corpo principale,

con nicchia a tutt'altezza è preceduto da un pronao con coronamento a timpano sorretto da due colonne con capitello di gusto corinzio. Il fregio è decorato da metope e triglifi, mentre nel timpano sono presenti elementi scultorei a tutto tondo. Il solaio piano del pronao conserva le indicazioni, realizzate a stucco, dei costruttori e della data di costruzione del manufatto.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Il pilone, recentemente restaurato, presenta buone condizioni di conservazione.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata 5) allegata

1) inserimento ambientale 2) fronte 3) dipinto 4) epigrafe 5) particolare

1) 2) 3) 4) 5)

OSSERVAZIONI


Sul fianco est verso Albugnano-Schierano è presente in rilievo, una epigrafe: Passeggier/che per la solitaria via/affretti il passo/volgi mesta la fronte/sul pendio/ e rimira questo tempio.

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298766

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Manufatto circondato da vegetazione in origine progettata, ora infestante, in discrete condizioni di conservazione con fenomeni di degrado legati alla presenza di umidità di risalita, con erosione del laterizio e disgregazione della malta di allettamento.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata 5) allegata

1) fronte 2) particolare 3) allegata 4) particolare 5) inserimento ambientale

1) 2) 3) particolare 4) 5)

OSSERVAZIONI

Fu fatto erigere nel 1919 da Bartolomeo Serafino per il ritorno del figlio Luigi dalla guerra del 1915-1918 (Ermanno Marchisio p. 15).

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica


Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298767

COMUNE DI ALBUGNANO - AT

Impianto strutturale

Pilone di piccole dimensioni in muratura intonacata con copertura a capanna in calcestruzzo armato. L'apertura della nicchia è a tutto sesto.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Discrete condizioni di conservazione con evidenti formazioni di macchie e colature di ruggine.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata

1) fronte 2) inserimento ambientale 3) particolare 4) particolare

1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI

Il pilone è posto proprio sul confine del territorio di Albugnano con quello di Schierano.

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda

Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore

Silvia Valmaggi

Qualifica


Architetto

Ruolo

Referente

Data di compilazione

2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298768

COMUNE DI ALBUGNANO - AT

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298769

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località

UBICAZIONE

Indirizzo Strada per Vallana, Cascina San Luca
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo
Denominazione Pilone di San Luca
Locale
Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
Collina

CRONOLOGIA

Datazione XVIII sec.?
Motivazione 1) Tradizione orale 2) Analisi dell'edificio

Trasformazioni principali

Datazione

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manufatto delle dimensioni di una cappella votiva, a navata unica, con abside semicircolare, in muratura di laterizio mista a pietra con copertura a capanna, su orditura lignea, ora totalmente distrutta. L'ingresso al manufatto è costituito da un'apertura a tutto sesto tamponata da un cancello in ferro.

Scheda R0298769

COPERTURE

Genere Distrutta
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Danno grave

Note sullo stato di conservazione

Cattive condizioni di conservazione, con parziale crollo della struttura (tetto) e disgregazione della muratura in corrispondenza della fascia di coronamento. Si rilevano problemi di disgregazione della malta di allettamento tra gli elementi in laterizio con formazione di efflorescenze saline, prevalentemente nella zona basamentale del manufatto. La struttura è infestata in maniera evidente dalla presenza di vegetazione superiore.

UTILIZZAZIONI

Uso originale luogo di raccoglimento religioso
Uso attuale luogo di raccoglimento religioso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata 5) allegata 6) allegata 7) allegata
1) fronte 2) inserimento ambientale 3) particolare 4) particolare 5) particolare 6) particolare
7) particolare
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

OSSERVAZIONI

Riferimento Ermnno Marchisio, p. 21.

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni



COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi

Qualifica
Architetto

Ruolo
Referente

Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298769

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298770

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località Vallana

UBICAZIONE

Indirizzo in prossimità della borgata Vallana
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo
Denominazione Pilone di Sant'Antonio
Locale
Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
Collina

CRONOLOGIA

Datazione 1926
Motivazione 1) Iscrizione

Trasformazioni principali
Datazione

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manufatto in muratura di laterizio a vista, con basamento aggettante, corpo centrale delimitato da lesene angolari, con coperura a capanna, in calcestruzzo armato spezzata tra timpano e copertura dell'edicola. L'apertura della nicchia è a tutto sesto ed è tamponata da una

griglia in ferro, verniciata. Il pilone prospetta su una piccola aiuola delimitata da piante di bosso.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni di conservazione. Si rilevano problemi di disgregazione della malta di allettamento tra gli elementi in laterizio con formazione di efflorescenze saline, prevalentemente nella zona basamentale del manufatto. La copertura, a capanna, è realizzata in calcestruzzo armato e presenta depositi superficiali e macchie e stati di decoesione. Formazioni di muffe di rilievo anche in corrispondenza dell'aggetto del basamento. La croce superiore presenta attacchi di ruggine, con conseguenti colature.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata
1) vista generale 2) particolare 3) particolare 4) particolare
1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI


Il pilone fu edificato da Antonio Roggero, grato pre il suo ritorno dalla guerra del 1915-1918 (rif. Ermanno Marchisio, p. 22). La data di iscrizione è riportata sul timpano (1926).

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298770

tutto sesto ed è tamponata da una griglia in ferro. Il pilone non è delimitato da vegetazione progettata.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni di conservazione, con problemi di disgregazione della malta di allettamento tra gli elementi in laterizio ed erosione degli stessi, prevalentemente nella zona basamentale del manufatto. La copertura, a capanna, in calcestruzzo armato presenta depositi superficiali e macchie. Formazioni di muffe di rilevano anche in corrispondenza dell'aggetto del basamento.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata
1) fronte 2) inserimento ambientale 3) particolare 4) particolare
1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI

Il pilone sorge in aperta campagna, tra i campi, e fu eretto, probabilmente per proteggere il raccolto dalla grandine. La data di edificazione non è nota (rif. Ermanno Marchisio, p. 19)

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298771

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298772

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località Sant' Emiliano

UBICAZIONE

Indirizzo Strada Campolungo all'incrocio con la strada Vecchia
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo
Denominazione Pilone di S. Espedito
Locale

Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
 Collina

CRONOLOGIA

Datazione 1920 circa
Motivazione 1) Tradizione orale 2) Documenti
Trasformazioni principali
Datazione

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manufatto in muratura di laterizio intonacata, con basamento e coperura a capanna in calcestruzzo armato. Il prospetto principale non presenta aggetti p. La zona basamentale è delimitata da vegetazione progettata. Una croce in ferro sovrasta la struttura.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni di conservazione, con problemi di umidità di risalita e formazioni di macchie ed efflorescenze saline, prevalentemente nella zona basamentale del manufatto. Si segnalano situazioni di percolamento e macchie di ruggine in corrispondenza della croce. Si rileva inoltre la presenza di vegetazione infestante.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata
1) fronte 2) inserimento ambientale 3) prospetto
1) 2) 3)

OSSERVAZIONI


Il pilone fu edificato dal padre (Evasio Vai) per il ritorno dalla guerra del 1915-1918 dei due figlioli. (rif. Ermanno Marchisio, p. 18)

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At

Scheda R0298772

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298773

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località Sant' Emiliano

UBICAZIONE

Indirizzo Strada Campolungo, all'incrocio con la strada campestre del Rechiamo
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo
Denominazione Pilone di Santa Rita
Locale
Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
Collina

CRONOLOGIA

Datazione 1945 post
Motivazione 1) Tradizione orale 2) Documenti
Trasformazioni principali
Datazione

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manufatto in muratura di laterizio a vista, privo di basamento, con coperura a capanna, in calcestruzzo armato. L'apertura della nicchia è a tutto sesto ed è tamponata da una griglia in ferro. Il pilone non è delimitato da vegetazione progettata (cespugli di bosso), ma risulta circondato da vegetazione spontanea..

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni di conservazione, con problemi di disgregazione della malta di allettamento tra gli elementi in laterizio, prevalentemente nella zona basamentale del manufatto. Si rilevano inoltre formazioni di efflorescenze saline concentrate intorno all'apertura della nicchia. Si rileva inoltre la presenza di vegetazione infestante.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata
1) fronte 2) particolare 3) inserimento ambientale
1) 2) 3)

OSSERVAZIONI


Il manufatto fu fatto costruire da Edoardo Vai per il ritorno dei figli dalla guerra del 1940-1945 (rif. Ermanno Marchisio, p. 17).

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298773

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298774

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località Cavani

UBICAZIONE

Indirizzo Borgata Cavani
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo
Denominazione Pilone di San Maurizio
Locale
Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
Collina

CRONOLOGIA

Datazione
Motivazione
Trasformazioni principali
Datazione

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manufatto in muratura di laterizio a vista, con basamento aggettante, corpo centrale delimitato da due lesene terminanti con capitello simil dorico, e copertura a piramide, in muratura. L'apertura della nicchia è a tutto sesto ed è tamponata da una griglia in ferro. Ai lati del prospetto principale sono presenti due cespugli di bosso.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A piramide

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Discrete condizioni di conservazione, con problemi di disgregazione della malta di allettamento tra gli elementi in laterizio ed erosione degli stessi, prevalentemente nella zona basamentale del manufatto. Si rilevano inoltre formazioni di efflorescenze saline concentrate intorno all'apertura della nicchia. La copertura, a capanna, in muratura, con finitura ad intonaco presenta situazioni di caduta e disgregazione materica. Si rileva inoltre la presenza evidente di vegetazione infestante.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata
1) fronte 2) vista generale 3) particolare 4) particolare
1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI



Riferimento Ermanno Marchisio, p. 20

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298774

L.R. 35/95

Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298775

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località Sant' Emiliano

UBICAZIONE

Indirizzo nei pressi della Cascina di Sant'Emiliano
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo

Denominazione Pilone di Santa Rita
Locale

Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
Collina

CRONOLOGIA

Datazione 1945 post
Motivazione
Trasformazioni principali
Datazione

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manufatto in muratura di laterizio intonacata, con basamento rifinito a finta pietra e copertura a capanna in calcestruzzo armato. Il prospetto principale presenta due lesene laterali a delimitare la nicchia devozionale. La zona basamentale è delimitata da cespugli bassi di bosso.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni di conservazione, non si rilevano particolari situazioni di degrado, fatta esclusione per depositi superficiali sovrammessi e stati di percolamento nella zona basamentale.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

- 1) allegata 2) allegata 3) allegata
- 1) fronte 2) inserimento ambientale 3) particolare
- 1) 2) 3)

OSSERVAZIONI


Fatto edificare da Giuseppe Barbero per il ritorno del figlio dalla guerra del 1940-1945. (rif. Ermanno Marchisio, p.16)

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298775

L.R. 35/95
Schema tipo degli elaborati scritto - grafici

INDIVIDUAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
ARCHITETTONICI NELL' AMBITO COMUNALE (L.R. 14/03/1995 N° 35)

La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici e loro pertinenze (art. 1)

Ente schedatore Comune di Albugnano
Numero scheda R0298776

LOCALIZZAZIONE

Comune ALBUGNANO
Provincia AT
Frazione
Località Vezzolano

UBICAZIONE

Indirizzo sulla sinistra della strada per Berzano, presso la cascina Fareto
Foglio catastale
Data foglio
Particelle

GLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Denominazione Pilone votivo
Denominazione Pilone di San Marco
Locale
Classe EDIFICI RELIGIOSI
Tipologia Pilone votivo
Qualificazione Isolato

PROPRIETA' Privata

INSERIMENTO AMBIENTALE Area extraurbana
Collina

CRONOLOGIA

Datazione
Motivazione

Trasformazioni principali

1) restauro del manufatto 2) restauro del manufatto, con parere favorevole della
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte

Datazione
1) 1858 2) 1997

DESCRIZIONE ESSENZIALE DELL'EDIFICIO

Impianto strutturale

Manufatto in laterizio a vista, delimitato inferiormente da basamento e superiormente da trabeazione e coronamento a timpano realizzato con cotti conformati. La fattura del manufatto risulta essere di particolare pregio, così come l'utilizzo di pezzi speciali di laterizio e lo stesso disegno sono significativi di nota.

COPERTURE

Genere A tetto
Forma A capanna

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO E DEL SITO

Buono

Note sullo stato di conservazione

Buone condizioni di conservazione, con minimi problemi di disgregazione della malta di allettamento tra gli elementi in laterizio.

UTILIZZAZIONI

Uso originale uso votivo
Uso attuale uso votivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Carta per la georeferenziazione

Fotografie

1) allegata 2) allegata 3) allegata 4) allegata
1) fronte 2) prospetto 3) particolare 4) particolare
1) 2) 3) 4)

OSSERVAZIONI



nel 1858 Enrico Trivero, cittadino di Albugnano, realizzò due statue scolpite nella pietra arenaria raffiguranti i simboli evangelici: il bue e il leone. Le statue sono state recentemente rubate. (Rif. Ermanno Marchisio, p. 7). Il pilone, posto sulla strada per Vezzolano, è stato recentemente oggetto di restauro conservativo (1997).

APPROFONDIMENTI

Tipo scheda
Motivazioni

COMPILAZIONE

Cognome e nome del compilatore
Silvia Valmaggi
Qualifica
Architetto
Ruolo
Referente
Data di compilazione
2004



Comune di Albugnano – At
Scheda R0298776